





99	40	57 A	RRC	E-F	INTONACATO/TINTEGGIATO - TRACCE DI COLORE	foto storica con tracce di colore/prima del sisma come adesso	CONFERMATO TRACCIA COLORE, TRATTARE COME 57B - C	PIANO TERRA : AMBRA 5194 (1160) PIANO PRIMO : SOIA 5174 (1024) CORNICI E ZOCCOLATURA: ARDESIA 5334 (1390)	PIANO TERRA : OMBRA 41 PIANO PRIMO : OCRA 12 CORNICI E ZOCCOLATURA: BRUCIATO 31	PIANO TERRA : K 053 005 PIANO PRIMO : C3027 CORNICI E ZOCCOLATURA : K 001 009	SCURI 6028 GARAGE 7042
99	406	57 B	RRC	B-F	TINTEGGIATO E CORNICI PT - TRACCE DI COLORE	foto storica con tracce di colore/prima del sisma come adesso	TRATTARE COME 57A - C	COME SOPRA			SCURI 7038
100	408	57 C	RE/C	B-F	INTONACATO - TRACCE DI COLORE	foto storica con tracce di colore/prima del sisma come adesso	TRATTARE COME 57A - B MA NO COLORE SCURO PT	COME SOPRA			SCURI 7038
101	409	58 A	RRC-RE/C	E	INTONACATO PT E TINTEGGIATO PIANI SUPERIORI	foto storica intonacata/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	PIANO TERRA : CENERE 5328 PIANI SUPERIORI: MELOGRANO 5136 CORNICI: AVORIO 5016	PIANO TERRA : F2 10 A0 PIANI SUPERIORI: D3 27 51 CORNICI: F1 14 81	PIANO TERRA : K007 004 PIANI SUPERIORI: C 3039 CORNICI: C3041	SCURI 8003 INFESSI P.T. 7043
102	410-422	58 B	RE/C	A	INTONACATO PT E TINTEGGIATO PIANI SUPERIORI	foto storica intonacata/prima del sisma come adesso	CONFERMATO MA SENZA CORNICI E MARCAPIANI	PIANO TERRA : CENERE 5328 PIANI SUPERIORI: ZUCCA 5166 CORNICI: AVORIO 5016	PIANO TERRA: BRUCIATO 32 PIANI SUPERIORI: OCRA 51 CORNICI: F1 14 81	PIANO TERRA: K007 004 PIANI SUPERIORI: S037 006 CORNICI: C3041	TAPPARELLE 8003 INFESSI P.T. 7043
103	409	58 C	RRC-RE/C	A	INTONACATO PT E TINTEGGIATO PIANI SUPERIORI	foto storica intonacata/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	PIANO TERRA : CENERE 5328 PIANO PRIMO : ZUCCA 5166 CORNICI: AVORIO 5016	CORNICI: AVORIO 5016	CORNICI: C3041	INFESSI P.T. 7043
104	421	58 D	RRC-RE/C	E	TINTEGGIATO	foto storica con tracce di colore/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	EDIFICIO : MELOGRANO 5136 CORNICI: AVORIO 5016	EDIFICIO : D3 27 51 CORNICI: F1 14 81	EDIFICIO : C 3039 CORNICI: C3041	SCURI 7038 PORTONE 1011
105	411-2-3-4	59 A	RE/C	B-F	INTONACATO PT E TINTEGGIATO PIANI SUPERIORI	foto storica tinteggiata di bianco/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	PIANO TERRA : TRAVERTINO 5172 CORNICI : PIOGGIA 5316	PIANO TERRA : SIENA 13 CORNICI : BRUCIATO 34	PIANO TERRA : C3005 CORNICI : S030 006	TAPPARELLE 8004 BALCONE 7013
106	415-416	59 B	RE/C	E-F	INTONACATO PT E TINTEGGIATO PIANI SUPERIORI	foto storica intonacata/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	EDIFICIO : AVORIO 5016 CORNICI : CHAMPAGNE 5030	EDIFICIO : PROVENZA 12 CORNICI : PROVENZA 14	EDIFICIO : K 025 006 CORNICI : C3041	SCURI 8008 GARAGE 7038
107	418-419	59 C	RE/C	E	INTONACATO PT E TINTEGGIATO PIANI SUPERIORI	foto storica rasata a calce con cornici tinteggiate di bianco/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	EDIFICIO : PRIMAVERA 5156 CORNICI : AVORIO 5016	EDIFICIO : OMBRA 45 CORNICI : PROVENZA 12	EDIFICIO : C3029 CORNICI : C 3041	SCURI 6003 GARAGE 7038
108	420	60 A	RE/C	E	TINTEGGIATO CORNICI E BASAMENTO INTONACATI	foto storica con tracce di colore/prima del sisma come adesso	TRATTARE COME 106	EDIFICIO NINFEA 5158 CORNICI E ZOCCOLATURA: ILTA 5054	EDIFICIO : OCRA 23 CORNICI E ZOCCOLATURA: BRUCIATO 21	EDIFICIO : C3057 CORNICI E ZOCCOLATURA: K119.001	SCURI 7038 INFESSI P.T. 7043
109	423-4-7-8-9	61 A	RU	B	TINTEGGIATO	no foto storica/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	EDIFICIO : AVORIO 5016 COLONNE : PIOGGIA 5316	EDIFICIO : PROVENZA 12 COLONNE : BRUCIATO 34	EDIFICIO : C3041 COLONNE : S030 006	SCURI 7038
110	425-30-93	62 A	RE/C	E	TINTEGGIATO, BUGNATURA TINTEGGIATA PT E CORNICI IN C.A. TINTEGGIATA	foto storica tinteggio giallo con cornici e pt più scuri/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	EDIFICIO : ALABASTRO 5070 (1064) CORNICI : PIOGGIA 5316 (1362)	EDIFICIO : OCRA 34 CORNICI : NERO 12	EDIFICIO : C3041 CORNICI : S006.001	RINGHIERE E SERRANDE 7042
111	432	63 A	RRC-RE/C-RU	B	F.V. AL PT E TINTEGGIATO PIANI SUPERIORI	foto storica come adesso/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	PIANO TERRA : SOIA 5174 (1064) CORNICI/CORNICIONE : BURRO 5002 (1040) DECORAZIONE CORNICI : DALIA 5140 (1190) ZOCCOLATURA: PIETRA 5312 (1378)	PIANO TERRA : OCRA 12 CORNICI/CORNICIONE : OCRA 15 DECORAZIONE CORNICI : OCRA 55 ZOCCOLATURA: LAGUNA 12	PIANO TERRA : C3027 CORNICI/CORNICIONE : C3041 DECORAZIONE CORNICI : C3057 ZOCCOLATURA: K007 002	SCURI 8016 RINGHIERA 7010 SERRANDE 7042
112	431	63 B	RRC-RE/C-RU	B	TINTEGGIATO	no foto storica/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	EDIFICIO : AVORIO 5016 BANCALI : MARZAPANE 5044	EDIFICIO : PROVENZA 12 BANCALI : OMBRA 15	EDIFICIO : C3041 CORNICI : K011 002	SCURI 8017
le umi 64 65 66 non rientrano nel perimetro del c.s.											
113	466-7	67 A	RRC	DEMOL	TINTEGGIATO DA RICOSTRUIRE	foto storica come adesso	CONFERMATO	EDIFICIO : ARAGOSTA 5152 CORNICI : AVORIO 5016	EDIFICIO : OCRA 51 CORNICI : PROVENZA 12	EDIFICIO : S037 006 CORNICI : C 3041	SCURI 7038 PORTONI 8003 INFESSI P.T. 7043
114	456	67 B	RRC	DEMOL	TINTEGGIATO DA RICOSTRUIRE	foto storica tinteggiata p1 e rivestimento pt	PROPOSTO COLORE DELLA PIU' RECENTE FOTO STORICA, ELIMINANDO RIVESTIMENTO PT (F2)	EDIFICIO : MADREPERLA 5154 CORNICI : AVORIO 5016	EDIFICIO : CIPRO 15 CORNICI : PROVENZA 12	EDIFICIO : S023 009 CORNICI : C 3041	SCURI 8001
115	468	67 C	RC	A-F	F.V.	no foto storica/prima del sisma come adesso	COLORE CONFERMATO MA ELIMINARE RIVESTIMENTI E RIFARE CORNICI FINESTRE (F2)	EDIFICIO : RIBES 5124 CORNICI : AVORIO 5016	EDIFICIO : D3 27 51 CORNICI : F1 14 81	EDIFICIO : K 061 010 CORNICI : C 3041	SCURI 6005 INFESSI P.T. 7043
116	468	67 D	RRC	A-F	TINTEGGIATO DI RECENTE	no foto storica/ho dati prima del sisma	CONFERMATO	EDIFICIO : SABBIA 5212 CORNICI : AVORIO 5016	EDIFICIO : D3 27 51 CORNICI : PROVENZA 12	EDIFICIO : C3005 CORNICI : C 3041	SCURI 6026
117	462	68 A	RE/C	B	RIVESTIMENTO PT E TINTEGGIO P1	foto storica come adesso/prima del sisma come adesso	CONFERMATO COLORE MA ELIMINARE RIVESTIMENTO PT	EDIFICIO : SOIA 5174 CORNICI : ANTRACITE 5332	EDIFICIO : OCRA 12 CORNICI : NERO 11	EDIFICIO : C3047 CORNICI : K011 006	SCURI 8003 SERRANDE 7042
118	465	69 A	RRC	E	TINTEGGIATA TRACCE DI COLORE PRECEDENTE	foto storica tinteggio scuro pt e bianco p1/prima del sisma come adesso	CONFERMATO COME COLORI STORICI	PIANO TERRA : PAPAVERO 5138 PIANO PRIMO : CHAMPAGNE 5030 (RASATURA A CALCE)	PIANO TERRA : C9 39 50 PIANO PRIMO : G6 03 87	PIANO TERRA : K 065 007 PIANO PRIMO : C3041 (RASATURA A CALCE)	SCURI 6026 SERRANDE 7042 INFESSI P.T. 7043
la umi 70 è sospesa											
119	318	83 A	RE/C	A-F	TINTEGGIATO DI RECENTE	foto storica intonacata/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	EDIFICIO : BEGONIA 5116 BASAMENTO : PIETRA 5312	EDIFICIO : SALMONE 43 BASAMENTO : LAGUNA 14	EDIFICIO : S043 010 BASAMENTO : S001 004	INFERRIATE 7021 INFESSI P.T. 7043
120		83 B	RRC	A	TINTEGGIATO DI RECENTE, CORNICI INTONACATE	foto storica intonacata/prima del sisma come adesso	CONFERMATO MA CORNICI E ZOCCOLATURA SCURE + SCURI MARRONI	EDIFICIO : ANETO 5214 (1066) DECORAZIONE CORNICIONE : GUSCIO 5142 (1106) CORNICI : ARDESIA 5334 (1378)	EDIFICIO : OCRA 44 DECORAZIONE CORNICIONE : OCRA 53 CORNICI : LAGUNA 13	EDIFICIO : C 3047 DECORAZIONE CORNICIONE : K 044 005 CORNICI : S006 001	SCURI 7038
121	334	84 A	RE/C	A-F	RIVESTIMENTO PT E TINTEGGIO PIANI SUPERIORI	foto storica come adesso/prima del sisma come adesso	CONFERMATO COLORE MA SENZA RIVESTIMENTO PT	EDIFICIO : POMPELMO 5164 (1152) CORNICI : ARDESIA 5334 (1378)	EDIFICIO : OCRA 52 CORNICI : NERO 13	EDIFICIO : K 052 005 CORNICI : K 027 006	SCURI 9003
122		84 B	RE/C-RU	E-DEMOL	TINTEGGIATO DI RECENTE	no foto storica/prima del sisma come adesso	CONFERMATO COLORE	COME SOPRA			/
123		84 C	RU	E	TINTEGGIATO DI RECENTE	no foto storica/prima del sisma come adesso	CONFERMATO COLORE	COME SOPRA			GARAGE 7038
124	341	85 A	RRC	B-F	TINTEGGIATO DI RECENTE	foto storica tinteggiata scura pt e bianca p1/prima del sisma come adesso	CONFERMATO MA ZOCCOLATURA PIU' ALTA E ARCO SCURO	EDIFICIO : TREVERTINO 5172 (1086) CORNICI E BASAMENTO : ARDESIA 5534 (1366)	OCRA 44 CORNICI E BASAMENTO : BRUCIATO 31	C 3047 CORNICI E BASAMENTO : K 001 009	SCURI 7038
125		85 B	RE/C	B-F	TINTEGGIATO DI RECENTE	no foto storica/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	EDIFICIO : ROSA SELVATICA 5106 (1262)	EDIFICIO : SALMONE 41	EDIFICIO : C 3033	SCURI 7038
126	404	86 A	RRC-RE/C	B	TINTEGGIATO DI RECENTE, COLORI POCO CREDIBILI	foto storica rasata a calce/prima del sisma pt beige	CONFERMATO 2 COLORI MA MENO "FINITI" - POSSIBILITA' DI COLORARE LA FASCIA SUPERIORE CON UN COLORE PIU' SCURO	PIANI SUPERIORI : TRAVERTINO 5172 (1086) PIANO TERRA : CENERE 5328 (1390) CORNICI : ARDESIA 5334 (1378)	PIANI SUPERIORI : OCRA 44 PIANO TERRA : NERO 18 CORNICI : BRUCIATO 31	PIANI SUPERIORI : C 3047 PIANO TERRA : K 011 004 CORNICI : K 001 009	SCURI 7038 INFESSI P.T. 7043
127	253	87 A	RRC	B	TINTEGGIATO DI RECENTE	foto storica tinteggiata con cornici e sotto finestra scuri/prima del sisma come adesso	CONFERMATO (SAREBBE CONSIGLIABILE PIANO TERRA GRIGIO)	EDIFICIO : MADREPERLA 5154 CORNICI : ANTRACITE 5332	EDIFICIO : CIPRO 15 CORNICI : NERO 17	EDIFICIO : S023 009 CORNICI : K 001 009	SCURI 7038
128	264	88 A	RRC	B	TINTEGGIATO DI RECENTE	no foto storica/prima del sisma come adesso	TRATTARE COME 14B - CONFERMATO COLORE PIANO PRIMO MA ELIMINARE MARCAPIANO E ZOCCOLATURA	EDIFICIO : VANIGLIA 5186 (1052)	EDIFICIO : OCRA 35	EDIFICIO : K 025 005	SCURI 7038 GARAGE E INFERRIATE 7038
129	303	89 A	RRC	B-F	TINTEGGIATO DI RECENTE	no foto storica/prima del sisma come adesso	CONFERMATO TRANNE CORNICI	EDIFICIO : TRAVERTINO 5172 CORNICI : ARDESIA 5334	EDIFICIO : PROVENZA 11 CORNICI : NERO 16	EDIFICIO : C3005 CORNICI : K001 009	SCURI 8007
130	305	90 A	RRC	B	TINTEGGIATO	foto storica era f.v./prima del sisma come adesso	PROPOSTA COLORE	EDIFICIO : SPIGA 5238 CORNICI:ZOCCOLATURA: ARDESIA 5334	EDIFICIO : SIENA 11 CORNICI:ZOCCOLATURA: NERO 16	EDIFICIO : C3024 CORNICI:ZOCCOLATURA: K001 009	SCURI 7038
131	306	91 A	RRC	B	TINTEGGIATO DI RECENTE	foto storica intonacata/prima del sisma come adesso	CONFERMATO CON COLORE POCO PIU' CHIARO	EDIFICIO : SPIGA 5328 CORNICI : CHAMPAGNE 5030	EDIFICIO : SIENA 11 CORNICI:ZOCCOLATURA: PROVENZA 14	EDIFICIO : C3024 CORNICI:ZOCCOLATURA: C3041	SCURI 6026 SERRANDE 7042
132	311	92 A	RRC	B	TINTEGGIATO PT E F.V. P1	foto storica tinteggiata/prima del sisma f.v. p1 e tinteggiata di bianco pt	TRATTARE COME 33A (F2)	EDIFICIO : LUPPOLLO 5190 PIANO PRIMO F.V. CORNICI-PARAPETTO : PIOGGIA 5316	EDIFICIO : SIENA 11 PIANO PRIMO F.V. CORNICI-PARAPETTO : BRUCIATO 34	EDIFICIO : C3024 PIANO PRIMO F.V. CORNICI-PARAPETTO : S006.001	SCURI 8007 RINGHIERA 7042 INFESSI P.T. 7043
133	92 B		RRC	B	TINTEGGIATO DI RECENTE	foto storica era come 33C/prima del sisma era tinteggiata al pt e intonacata	ELIMINARE RIVESTIMENTO	COME SOPRA			SCURI E PORTONI 8007 SERRANDE 7042
134	340	93 A	RE/C	A	RIVESTIMENTO PT E TINTEGGIO P1	no foto storica/prima del sisma come adesso	CONFERMATO MA SENZA RIVESTIMENTO la casa non è storica si pone il problema di una eventuale sostituzione delle tapparelle con gli scuri e della rimozione del rivestimento in pietra del piano terra, colore giallo da confermare, colore degli avvolgibili o scuri da uniformare, va bene colore marrone scuro	EDIFICIO : AVORIO 5016	EDIFICIO : OCRA 35	EDIFICIO : C3001	TAPPARELLE 8014 INFERRIATE E GARAGE 7038
135	346	94 A	RE/C	A-F	TINTEGGIO E F.V.	no foto storica/prima del sisma come adesso	CONFERMATO la casa non è storica si pone il problema di una eventuale sostituzione delle tapparelle con gli scuri, colore giallo da confermare, colore degli avvolgibili o scuri da uniformare, va bene colore marrone scuro	EDIFICIO AVORIO 5016 + FACCIAVISTA soluzione cappotto o intonaco: EDIFICIO AVORIO 5016	EDIFICIO : OCRA 35 soluzione cappotto o intonaco: EDIFICIO : OCRA 35	EDIFICIO : C3001 soluzione cappotto o intonaco: EDIFICIO : C3001	TAPPARELLE E PORTONE 6004 soluzione cappotto o intonaco: SCURI E PORTONE 6020
136	405	95 A	RE/C	A-F	RIVESTIMENTO PT E TINTEGGIO P1	no foto storica/prima del sisma come adesso	CONFERMATO MA SENZA RIVESTIMENTO Si pone il problema di una eventuale sostituzione delle tapparelle con gli scuri e della rimozione del rivestimento in pietra del piano terra, colore giallo da correggere o confermare, colore degli avvolgibili o scuri da decidere in funzione della facciata, piano terra grigio arenaria	EDIFICIO : MADREPERLA 5154	EDIFICIO : SIENA 25	EDIFICIO : C3001	TAPPARELLE 9003 SERRANDE 7042
137	458	96 A	RE/C	B	RIVESTIMENTO PT E F.V. PIANI SUPERIORI	foto storica come adesso/prima del sisma come adesso una foto ancora più vecchia mostra che la umi 96 e la 97 avevano lo stesso fronte, con un colore simile a "alabastro 5070"	PROPOSTO COLORE ED ELIMINATO RIVESTIMENTO (F2) la casa non è storica si pone il problema di una eventuale sostituzione delle tapparelle con gli scuri e della intonacatura del paramento a facciavista, con rimozione del rivestimento in pietra del piano terra, colore da decidere, colore degli avvolgibili o scuri da uniformare, va bene colore marrone scuro	EDIFICIO : ALABASTRO 5070	EDIFICIO : OCRA 34	EDIFICIO : K 025 005	TAPPARELLE 7044 SERRANDE 7042 INFESSI P.T. 7043
138	459	97 A	RE/C	A	RIVESTIMENTO PT E F.V. PIANI SUPERIORI	foto storica come adesso/prima del sisma come adesso una foto ancora più vecchia mostra che la umi 96 e la 97 avevano lo stesso fronte	PROPOSTO COLORE ED ELIMINATO RIVESTIMENTO (F2) si pone il problema di una eventuale sostituzione delle tapparelle con gli scuri e della intonacatura del paramento a facciavista, con rimozione del rivestimento in pietra del piano terra, colore da decidere, colore degli avvolgibili o scuri da uniformare, colore che richiama il laterizio facciavista	EDIFICIO : ORZO 5076	EDIFICIO : MISTO 15	EDIFICIO : K 011 002	SCURI E PORTONE 8003 SERRANDE 7042 INFESSI P.T. 7043

139	460	98 A	RE/C	B	TINTEGGIATO DI RECENTE CORNICIONE IN C.A.	foto storica tinteggiata di giallo/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	EDIFICIO : PESCA 5114 BANCALI: MARZAPANE 5044	EDIFICIO : SALMONE 13 BANCALI: OMBRA 15	EDIFICIO : K029.008 BANCALI: K011.002	SCURI 7047 RINGHIERE E INFESSI P.T. 7045
140	470-4	98 B	RE/C	B	INTONACATO PT E TINTEGGIATO P1	no foto storica/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	EDIFICIO : RANUNCOLO 5176 BANCALI: MARZAPANE 5044	EDIFICIO : SIENA 12 BANCALI: OMBRA 15	EDIFICIO : C3046 BANCALI: K011.002	SCURI 6005
141	470-4	98 C	RE/C	B	TINTEGGIATO NON RECENTEMENTE	no foto storica/prima del sisma come adesso	CONFERMATO MA INTONACARE E UNIFORMARE VOLTINI (no facciavista)	EDIFICIO : PESCA 5114 BANCALI: MARZAPANE 5044	EDIFICIO : SALMONE 13 BANCALI: OMBRA 15	EDIFICIO : K029.008 BANCALI: K011.002	SCURI 6005
142	99 A	RE/C	A	RIVESTIMENTO AL PT E F.V. PIANI SUPERIORI	foto storica come adesso/prima del sisma come adesso	CONFERMATO MA ELIMINATO RIVESTIMENTO si pone il problema di una eventuale sostituzione delle tapparelle con gli scuri e della intonatura del paramento a facciavista, con rimozione del rivestimento in pietra del piano terra, colore da decidere, colore degli avvolgibili o scuri da uniformare, colore che richiama il laterizio facciavista, eventuale ritinteggiatura delle ringhiere e rimozione dei doppi vetri	PIANO TERRA E CORNICI: PIETRA 5312 soluzione cappotto o intonaco: PIANO TERRA E CORNICI: ROSA DEL DESERTO 5204 PIANI SUPERIORI: GELSOMINO 5196	PIANO TERRA E CORNICI: NERO 13 soluzione cappotto o intonaco: PIANO TERRA E CORNICI: SIENA 23 PIANI SUPERIORI: OCRA 45	PIANO TERRA E CORNICI: C 3012 soluzione cappotto o intonaco: PIANO TERRA E CORNICI: K026.007 PIANI SUPERIORI: C3005	TAPPARELLE E INFERRIATE 9003 INFESSI P.T. 7043 soluzione cappotto o intonaco: SCURI E INFERRIATE 7038 INFESSI P.T. 7043	
143	99 B	RE/C	A	INTONACATA AL PT E F.V. PIANI SUPERIORI	foto storica come adesso/prima del sisma come adesso	CONFERMATO, DA TRATTARE COME 99A	COME SOPRA				
144	475	100 A	RE/C-RU	ok	TINTEGGIATO DI RECENTE	no foto storica/no dati prima del sisma	CONFERMATO	PIANO PRIMO : ZUCCA 5166 PIANO TERRA : LILUM 5162 CORNICI : BURRO 5002	PIANO PRIMO: OCRA 51 PIANO TERRA: OCRA 54 CORNICI MARCAPIANO: OCRA 15	PIANO PRIMO: S037.006 PIANO TERRA: S020.005 CORNICI MARCAPIANO: K 1001	SCURI 8014
145	480	101 A	RE/C	E-F	TINTEGGIATO PT E F.V. P1	no foto storica/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	PIANO TERRA E CORNICI: RISO 5034 soluzione cappotto o intonaco: EDIFICIO: ORGANZA 5042 CORNICI E SOTTOFINESTRA: RISO 5034	PIANO TERRA E CORNICI : OCRA 15 soluzione cappotto o intonaco: EDIFICIO: NERO 15 CORNICI E SOTTOFINESTRA: OCRA 15	PIANO TERRA E CORNICI : S 023.006 soluzione cappotto o intonaco: EDIFICIO: S004.001 CORNICI E SOTTOFINESTRA: S023.006	SCURI 8014 INFESSI P.T. 7038 soluzione cappotto o intonaco: SCURI 8014 INFESSI P.T. 7038
146	463	102 A	RE/C	A	RIVESTIMENTO E F.V. P1	foto storica come adesso/prima del sisma come adesso	PROPOSTO COLORE ED ELIMINATO RIVESTIMENTO (F2) Intonacare laterizio facciavista, eliminare bancali, uniformare al prospetto strada	EDIFICIO : LUPPOLO 5190 CORNICI : PIETRA 5312	EDIFICIO: SIENA 11 CORNICI : OMBRA 14	EDIFICIO: C3024 CORNICI : K011.002	TAPPARELLE E GARAGE 7038 PORTONE 8007
147	465	103 A	RRC	A	COLORE INCONGRUO	foto storica tinteggio scuro p1 e bianco p1/prima del sisma come 69	CONFERMATO COLORE MA PIU' CHIARO, OK CORNICI	EDIFICIO : SPIGA 5238 CORNICI : ANTRACITE 5332	EDIFICIO : SIENA 11 CORNICI : NERO 16	EDIFICIO : C 3054 CORNICI : K 007.006	SCURI 7038 PORTONE 8007 INFESSI P.T. 7043
148	479	104 A	RU	A	TINTEGGIATO DI RECENTE	foto storica tinteggio / prima del sisma come adesso	CONFERMATO	EDIFICIO: CHAMPAGNE 5030	EDIFICIO: PROVENZA 14	EDIFICIO: C 3041	TAPPARELLE E RINGHIERE 7038 INFESSI P.T. 7045
La umi 105 è sospesa											
149	498	106 A	RE/C	B	TINTEGGIATO DI RECENTE	foto storica con tracce di colore/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	EDIFICIO: NINFEA 5158 CORNICI E ZOCCOLATURA: IUTA 5054	EDIFICIO: OCRA 23 CORNICI E ZOCCOLATURA: BRUCIATO 21	EDIFICIO: C3057 CORNICI E ZOCCOLATURA: K119.001	SCURI 7038 INFESSI P.T. 7045
150	436	107 A	RE/C-RRC	B	BUGNATURA PT TINTEGGIATURA PIANI SUPERIORI	foto storica tinteggiata scura pt e chiara p1 con cornici chiare/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	PIANO PRIMO: NINFEA 5158 PIANO TERRA: PRIMAVERA 5156 CORNICI MARCAPIANO: AVORIO 5016	PIANO PRIMO: OCRA 25 PIANO TERRA: OMBRA 45 CORNICI MARCAPIANO: OCRA 35	PIANO PRIMO: C3057 PIANO TERRA: C3029 CORNICI MARCAPIANO: C3001	SCURI 7016 PORTONE 8011
151	439	108 A	RRC	B	TINTEGGIATO DI RECENTE LESENE E CORNICI INTONACATE	foto storica tinteggiato di grigio ma incerto/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	PIANO TERRA : LAMPONE 5120 (1312) PIANO PRIMO : STELLA MARINA 5118 (1304) CORNICI ZOCCOLATURA : DELFINO 5330 (1364)	PIANO TERRA: C7.34.46 PIANO PRIMO: C8.30.58 CORNICI ZOCCOLATURA: G4.05.55	PIANO TERRA: PIANO PRIMO: C 3033 CORNICI ZOCCOLATURA: K 007.006	PORTONE 8008 SCURI 1011 INFESSI P.T. 7045
152	441	109 A	RE/C	B	TINTEGGIATO DI RECENTE	come UMI 110 A	CONFERMATO MA PIU' CHIARO, TRATTARE COME 110	EDIFICIO : RANUNCOLO 5176	EDIFICIO : SIENA 12	EDIFICIO : C3046	SCURI 8014
153	444	110 A	RE/C	B	TINTEGGIATO DI RECENTE	foto storica tinteggiata di bianco/prima del sisma tinteggiata di bianco	TRATTARE COME 109	COME SOPRA			
154	445	111 A	RRC	E	TINTEGGIATO DI RECENTE, COLORE INCONGRUO	foto storica sembra intonacata/prima del sisma era tinteggiata di chiaro	CONFERMATI COLORI COME PRIMA DEL SISMA	EDIFICIO : ORGANZA 5042 CORNICI E ZOCCOLATURA: ORZO 5076 DECORAZIONE CORNICIONE : CASHMERE 5048	EDIFICIO: NERO 15 CORNICI E ZOCCOLATURA: MISTO 15 DECORAZIONE CORNICIONE : MISTO 45	EDIFICIO: S 004.001 CORNICI E ZOCCOLATURA: K 011.002 DECORAZIONE CORNICIONE : S030.006	SCURI 8014 SERRANDE 7042
155	442	112 A	RRC	B	TINTEGGIATO DI RECENTE	foto storica tinteggiata di bianco/prima del sisma come adesso	CONFERMATI COLORI COME PRIMA DEL SISMA	EDIFICIO : DALIA 5140 CORNICI : PIOGGIA 5316	EDIFICIO : OCRA 55 CORNICI : NERO 12	EDIFICIO : K 026.008 CORNICI : K 007.004	SCURI 7040 PORTONE 8003 INFESSI P.T. 7043
156	437	113 A	RRC	A	TINTEGGIATO DI RECENTE, COLORE INCONGRUO	no foto storica/prima del sisma come adesso	PROPORRE COLORE MENO SCURO	EDIFICIO: PAPIKA 5122 CORNICI E LESENE : ARDESIA 5334	EDIFICIO : C7.34.46 CORNICI E LESENE : ON.00.49	EDIFICIO : C3039 CORNICI E LESENE : K 001.009	SCURI E PORTONE 8014
157	433	114 A	RE/C-RRC	A-B	TINTEGGIATO DI RECENTE, CORNICI TINTEGGIATE	no foto storica/prima del sisma come adesso	CONFERMATO MA CORNICI SCURE	EDIFICIO : PESCA 5114 CORNICI : FUMO 5320	EDIFICIO: SALMONE 13 CORNICI : NERO 11	EDIFICIO: K 029.008 CORNICI : K 007.006	SCURI 6003 INFERRIATE 7038
158	387	115 A	RE/C	E-F	TINTEGGIATO DI RECENTE	no foto storica/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	EDIFICIO : SALMONE 5130 CORNICI : FUMO 5320	EDIFICIO: SALMONE 14 CORNICI : NERO 11	EDIFICIO: C3057 CORNICI : K007.006	SCURI 6028 INFERRIATE 7038
159	253	116 A	RRC	PRIVO	TINTEGGIATO DI RECENTE	no foto storica/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	EDIFICIO : LILUM 5162 ZOCCOLATURA E CORNICI : CENERE 5328	EDIFICIO: OCRA 22 ZOCCOLATURA E CORNICI: BRUCIATO 32	EDIFICIO: C3024 ZOCCOLATURA E CORNICI: K007.004	SCURI 7038 PORTONI 8014
160	372	117 A	RE/C	B	TINTEGGIATO DI RECENTE, CORNICI E CORNICIONE TINTEGGIATI	no foto storica/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	EDIFICIO : AURORA 5132 CORNICI/BANCALI : DELFINO 5330	EDIFICIO : OCRA 22 CORNICI/BANCALI : NERO 16	EDIFICIO : C3024 CORNICI/BANCALI : K 001.009	SCURI 7038
Il mapp. 435 non è presente?											
161	317	118 A	RE/C	A-F	TINTEGGIATO DI RECENTE	no foto storica/prima del sisma come adesso	CONFERMATO MA ELIMINARE SECONDO BASAMENTO	EDIFICIO : RANUNCOLO 5176 BASAMENTO E CORNICI : CENERE 5328	EDIFICIO : SIENA 12 BASAMENTO E CORNICI : BRUCIATO 32	EDIFICIO : C3046 BASAMENTO E CORNICI : K007.004	SCURI 7038 INFERRIATE 7042
162	320	119 A	RE/C	E	TINTEGGIATO DI RECENTE, COLORE INCONGRUO?	no foto storica/prima del sisma come adesso	CONFERMATO MA NO CORNICI BIANCHE	PIANO PRIMO : PIOGGIA 5316 PIANO TERRA : STELLA MARINA 5118 CORNICI : ARDESIA 5334	PIANO TERRA : G0.06.70 PIANO PRIMO : C09.23.60 CORNICI : ON.00.49	PIANO TERRA : K 007.004 PIANO PRIMO : C3039 CORNICI : K 001.009	SCURI 6020
163	314-Teatro	120 A	RRC	manca	TINTEGGIATO DI RECENTE	foto storica tinteggiata ma con colori più congrui/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	EDIFICIO : GLADIOLIO 5144 (1150) CORNICI : MADREPERLA 5154 (1064)	EDIFICIO: OCRA 51 CORNICI : OCRA 34	EDIFICIO: S045.006 CORNICI : C 3041	/
164	Chiesa	121 A	RRC	manca	TINTEGGIATO DI RECENTE, PRESENZA MASSICIA DI OPERE PROVVISORIA	foto storica tinteggiata scura con colonne e cornici chiare/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	EDIFICIO : STELLA MARINA 5118 CORNICI DECORAZIONI: ARDESIA 5334	EDIFICIO: C09.23.60 CORNICI DECORAZIONI: ON.00.49	EDIFICIO: C3039 CORNICI DECORAZIONI: K001.009	SCURI 8016
165	Municipio	122 A	RRC	manca	INTONACATO E TINTEGGIATO DI RECENTE	foto storica tinteggiato più scuro/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	PIANI SUPERIORI : TRAVERTINO 5172 PIANO TERRA : DAINO 5088 CORNICI: PIETRA 5312	PIANI SUPERIORI: PROVENZA 11 PIANO TERRA : OMBRA11 CORNICI DECORAZIONI: OMBRA 14	PIANI SUPERIORI: C3005 PIANO TERRA: C3008 CORNICI DECORAZIONI: K011.002	SCURI 7044
166	ex mulino-191	123 A	RRC	E	INTONACATO E TINTEGGIATO DI RECENTE	foto storica intonacato/prima del sisma come adesso	CONFERMATO	EDIFICIO : LUPPOLO 5190 CORNICI : PIOGGIA 5316	EDIFICIO: SIENA 11 CORNICI : NERO 12	EDIFICIO: C 3024 CORNICI : K 007.004	SCURI 7038
167	ex mulino-191	123 B	RE/C-RRC	E	COLORE INCONGRUO?	foto storica intonacato/prima del sisma come adesso	TRATTARE COME 123A ED ELIMINATA CORNICI NON ESISTENTE	COME SOPRA			SCURI 7038