

Schedatura delle Unità Edilizie

108

Foglio 36 Mappale 439

Scheda Unità Edilizia


**108 A**

UMI

- soggetta a Piano della Ricostruzione
- non soggetta a Piano della Ricostruzione
- nessuna UMI individuata

CATEGORIA DI INTERVENTO

RRC Restauro e Risanamento Conservativo



Prospetto su via Mazzini n. 67 - 69 - 71 - 73 - 75

LEGENDA

- Perimetro del Piano del Colore
- Perimetrazione ed identificazione U.M.I.
- U.M.I. soggette al Piano Della Ricostruzione
- Altri Edifici
- Fabbricati crollati o demoliti

Esito scheda Aedes

- B/C
- E
- Crollati o demoliti

Interventi in corso o recenti

---



---

**Elementi secondari della facciata & elementi di pregio**

Incorniciatura delle finestre e balconi centrali decorati in pietra, presenza di lesene e architravi nelle finestre laterali, lesene e timpani in quelle centrali. Marcapiani accentuati e cornicione sottogronda di pregio.

**Annotazioni particolari**

L'edificio è stato tinteggiato recentemente, e sono presenti lesene e cornici decorate intonacate.

RILIEVO FOTOGRAFICO ATTUALE



RILIEVO FOTOGRAFICO STORICO



Fonti  
Cartoline da collezione / Archivio personale







ABACO di RIFERIMENTO

1

LA CALCE DEL BRENTA  
Serie I Colori

 Lampone 5120 (pt)

 Stella marina 5118  
(piani superiori)

 Delfino 5330 (cornici  
e zoccolatura)


 RAL 7038 (scuri)


ABACO di RIFERIMENTO

2

SIKKENS  
Serie Collezione tinte per esterni

 C7.34.46 (pt)

 C8.30.58 (p. superiori)

 G4.05.55 (cornici  
e zoccolatura)


 RAL 8008 (portone)


ABACO di RIFERIMENTO

3

KERAKOLL  
Serie Finiture per esterni

 C 3060 (pt)

 C3033 (p. superiori)

 K 007.006 (cornici  
e zoccolatura)

 RAL 7045 (infissi p.t.)