

Schedatura delle Unità Edilizie

110

Foglio 36 Mappale 444

Scheda Unità Edilizia


**110 A**

UMI

- soggetta a Piano della Ricostruzione
- non soggetta a Piano della Ricostruzione
- nessuna UMI individuata

CATEGORIA DI INTERVENTO

RE/C Ristrutturazione Edilizia/Conservativa



Prospetto su via Mazzini n. 83

LEGENDA

- Perimetro del Piano del Colore
- Perimetrazione ed identificazione U.M.I.
- U.M.I. soggette al Piano Della Ricostruzione
- Altri Edifici
- Fabbricati crollati o demoliti

Esito scheda Aedes

- B/C
- E
- Crollati o demoliti

Interventi in corso o recenti

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Elementi secondari della facciata & elementi di pregio

Presenza di balconi in ferro.

Annotazioni particolari

L'edificio è stato tinteggiato recentemente.

RILIEVO FOTOGRAFICO ATTUALE



RILIEVO FOTOGRAFICO STORICO



CONCORDIA - (Modena) - Via Mazzini vista dall'alto

Fonti  
Cartoline da collezione



ABACO di RIFERIMENTO

**1**

LA CALCE DEL BRENTA  
Serie I Colori



Ranuncolo 5176 (edificio)

ABACO di RIFERIMENTO

**2**

SPRING COLOR  
Serie Le terre effervescenti



Siena 12 (edificio)

ABACO di RIFERIMENTO

**3**

KERAKOLL  
Serie Finiture per esterni



C3046 (edificio)



Cenere 5328 (cornici)



Bruciato 32 (cornici)



K007.004 (cornici)



RAL 8014 (scuri)