

Schedatura delle Unità Edilizie

113

Foglio 36 Mappale 437

Scheda Unità Edilizia


**113 A**

UMI

- soggetta a Piano della Ricostruzione
- non soggetta a Piano della Ricostruzione
- nessuna UMI individuata

CATEGORIA DI INTERVENTO

RRC Restauro e Risanamento Conservativo



Prospetto su viale Garibaldi n. 18 - 20 - 22

LEGENDA

- Perimetro del Piano del Colore
- Perimetrazione ed identificazione U.M.I.
- U.M.I. soggette al Piano Della Ricostruzione
- Altri Edifici
- Fabbricati crollati o demoliti

Esito scheda Aedes

- A
- B/C
- E
- Crollati o demoliti

Interventi in corso o recenti

---



---

Elementi secondari della facciata & elementi di pregio

Incorniciatura delle finestre, marcapiani e balcone con colonnine di pietra, cornicione sottogronda di pregio. Presenza di lesene nel balcone laterale.

Annotazioni particolari

L'edificio è stato tinteggiato recentemente, di possibile colore incongruo.

RILIEVO FOTOGRAFICO ATTUALE



RILIEVO FOTOGRAFICO STORICO



ABACO di RIFERIMENTO

**1**

LA CALCE DEL BRENTA  
Serie I Colori



Paprika 5122



Ardesia 5334  
(cornici e lesene)



RAL 8014 (scuri e portone)

ABACO di RIFERIMENTO

**2**

SIKKENS  
Serie Collezione tinte per esterni



C7.34.46



ON.00.49  
(cornici e lesene)

ABACO di RIFERIMENTO

**3**

KERAKOLL  
Serie Finiture per esterni



C3039



K001.009  
(cornici e lesene)