

Schedatura delle Unità Edilizie

19

Foglio 36 Mappale 273

UMI n° **19**

Scheda Unità Edilizia


**19 A**

UMI

- soggetta a Piano della Ricostruzione
- non soggetta a Piano della Ricostruzione
- nessuna UMI individuata

CATEGORIA DI INTERVENTO

RRC Restauro e Risanamento Conservativo



Prospetto su via della Pace n.57-59

LEGENDA

- Perimetro del Piano del Colore
- Perimetrazione ed identificazione U.M.I.
- U.M.I. soggette al Piano Della Ricostruzione
- Altri Edifici
- Fabbricati crollati o demoliti

Esito scheda Aedes

- B/C
- E
- Crollati o demoliti

Interventi in corso o recenti

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Elementi secondari della facciata & elementi di pregio**

Cornicione sottogronda di pregio, eleganti cornici attorno alle finestre con differenziazione fra primo e secondo ordine, festoni sottobancali, capitelli alle colonne del portico ad un unico arco a sesto ribassato.

**Annotazioni particolari**

In corso di restauro. Si evidenzia la presenza di preesistente colore bianco.

RILIEVO FOTOGRAFICO ATTUALE



RILIEVO FOTOGRAFICO STORICO



Fonti  
Archivio personale / Cartoline da collezione



ABACO di RIFERIMENTO

**1**

LA CALCE DEL BRENTA  
Serie I colori




Giada 5268

ABACO di RIFERIMENTO

**2**

SPRING COLOR  
Serie Le terre effervescenti



Cobalto 23

ABACO di RIFERIMENTO

**3**

KERAKOLL  
Serie Finiture per esterni



K 128.009



RAL 7038 (scuri)



RAL 7035 (inferriate)