

Schedatura delle Unità Edilizie

3

Foglio 29 Mappali 204-206

UMI n° 3

Scheda Unità Edilizia

3A


UMI

- soggetta a Piano della Ricostruzione
- non soggetta a Piano della Ricostruzione
- nessuna UMI individuata

CATEGORIA DI INTERVENTO

RE/C Ristrutturazione Edilizia/Conservativa
(per la parte rimasta dell'involucro)

Ricostruzione della parte demolita mantenendo l'unitarietà delle partizioni orizzontali e verticali della facciata



Prospetto su via Dante Alighieri n. 1-2-4

LEGENDA

- Perimetro del Piano del Colore
- Perimetrazione ed identificazione U.M.I.
- U.M.I. soggette al Piano Della Ricostruzione
- Altri Edifici
- Fabbricati crollati o demoliti

Esito scheda Aedes

- B/C
- E
- Crollati o demoliti

Interventi in corso o recenti

Elementi secondari della facciata & elementi di pregio

Presenza di lesene verticali, cornici e modanature orizzontali, di bugnato nella parte centrale del piano terra e chiavi di volta stilizzate sulle finestre al p.t., terrazzino con ringhiera lavorata. Necessità di adeguare la ringhiera del terrazzino più alto.

Annotazioni particolari

Edificio intonacato non tinteggiato, con presenza di prove colore in facciata. Gli scuri sono verniciati.

RILIEVO FOTOGRAFICO ATTUALE



RILIEVO FOTOGRAFICO STORICO





ABACO di RIFERIMENTO

1

LA CALCE DEL BRENTA
Serie I Colori

Giglio 5240 (pt)

Mango 5226 (p. superiori)

Fumo 5320 (cornici)

RAL 1001 (scuri)

ABACO di RIFERIMENTO

2

SPRING COLOR
Serie Le Terre effervescenti

Siena 11 (pt)

Siena 12 (p.superiori)

Nero 11 (cornici)

RAL 1011 (portone)

ABACO di RIFERIMENTO

3

KERAKOLL
Serie Finiture per esterni

K 045.005 (pt)

C 3054 (p.superiori)

K 007.006 (cornici)