

Schedatura delle Unità Edilizie

34

Foglio 36 Mappali 312-313

UMI n° **34**


Scheda Unità Edilizia

34 B

UMI

- soggetta a Piano della Ricostruzione
- non soggetta a Piano della Ricostruzione
- nessuna UMI individuata

CATEGORIA DI INTERVENTO
RT Ripristino tipologico



Prospetto su via Don Minzoni n. 1

LEGENDA

- Perimetro del Piano del Colore
- Perimetrazione ed identificazione U.M.I.
- U.M.I. soggette al Piano Della Ricostruzione
- Altri Edifici
- Fabbricati crollati o demoliti

Esito scheda Aedes

- B/C
- E
- Crollati o demoliti

Interventi in corso o recenti

Elementi secondari della facciata & elementi di pregio

...

Annotazioni particolari

Edificio completamente crollato, attualmente è stato demolito.

RILIEVO FOTOGRAFICO ATTUALE

RILIEVO FOTOGRAFICO STORICO



Fonti

ABACO di RIFERIMENTO

1

LA CALCE DEL BRENTA
Serie I Colori



Marsala 5246

ABACO di RIFERIMENTO

2

SPRING COLOR
Serie Le terre effervescenti



Siena 17

ABACO di RIFERIMENTO

3

KERAKOLL
Serie Finiture per esterni



K 052.005



Ardesia 5334 (cornici)



Nero 16 (cornici)



K001.009 (cornici)



RAL 8007 (scuri)