

Schedatura delle Unità Edilizie

56

Foglio 36 Mappale 401

UMI n° **56**

Scheda Unità Edilizia


**56 A**

UMI

- soggetta a Piano della Ricostruzione
- non soggetta a Piano della Ricostruzione
- nessuna UMI individuata

CATEGORIA DI INTERVENTO

RRC Restauro e Risanamento Conservativo



Prospetto su via della Pace n. 10 - 12 - 14 - 16 - 18

**LEGENDA**

- Perimetro del Piano del Colore
- Perimetrazione ed identificazione U.M.I.
- U.M.I. soggette al Piano Della Ricostruzione
- Altri Edifici
- Fabbricati crollati o demoliti

Esito scheda Aedes

- B/C
- E
- Crollati o demoliti
- F

Interventi in corso o recenti

---



---

**Elementi secondari della facciata & elementi di pregio**

Incorniciatura della finestre, presenza di balcone decorato in ferro.

**Annotazioni particolari**

La parte inferiore della facciata presenta bugnature tinteggiate, mentre ai piani superiori l'edificio è tinteggiato; le stratigrafie non sono verificabili.

RILIEVO FOTOGRAFICO ATTUALE



RILIEVO FOTOGRAFICO STORICO




Fonti  
Cartoline da collezione




ABACO di RIFERIMENTO

**1**

LA CALCE DEL BRENTA  
Serie I Colori

 Primavera 5156  
(piani superiori)

 Rosa del deserto 5204 (pt)


 Pioggia 5316 (cornici)


 RAL 7038 (scuri)


ABACO di RIFERIMENTO

**2**

SPRING COLOR  
Serie Le terre effervescenti

 Siena 20  
(piani superiori)

 Siena 23 (piano terra)


 Bruciato 34 (cornici)


 RAL 1013 (ringhiera)


ABACO di RIFERIMENTO

**3**

KERAKOLL  
Serie Finiture per esterni

 K032.007  
(piani superiori)

 C3049 (piano terra)

 S006.001 (cornici)