

Schedatura delle Unità Edilizie

111

Foglio 36 Mappale 445

Scheda Unità Edilizia


111 A

UMI

- soggetta a Piano della Ricostruzione
- non soggetta a Piano della Ricostruzione
- nessuna UMI individuata

CATEGORIA DI INTERVENTO

RRC Restauro e Risanamento Conservativo



Prospetti su via Mazzini n. 85 - 87 - 89 e viale Dante Alighieri n. 22A

LEGENDA

- Perimetro del Piano del Colore
- Perimetrazione ed identificazione U.M.I.
- U.M.I. soggette al Piano Della Ricostruzione
- Altri Edifici
- Fabbricati crollati o demoliti

Esito scheda Aedes

- A
- B/C
- E
- Crollati o demoliti

Interventi in corso o recenti

Elementi secondari della facciata & elementi di pregio

Incorniciatura delle finestre, mensole e cornicione sottogronda di pregio.

Annotazioni particolari

L'edificio è stato tinteggiato recentemente.

RILIEVO FOTOGRAFICO ATTUALE



RILIEVO FOTOGRAFICO STORICO



Fonti
Cartoline da collezione



ABACO di RIFERIMENTO

1


LA CALCE DEL BRENTA
Serie I Colori



Organza 5042 (edificio)



Cashmere 5048
(cornicione)



Orzo 5076 (cornici e
zoccolatura)



RAL 6004 (scuri)

ABACO di RIFERIMENTO

2

SPRING COLOR
Serie Le terre effervescenti



Nero 15 (edificio)



Misto 45
(cornicione)



Misto 15 (cornici e
zoccolatura)



RAL 7042 (serrande)

ABACO di RIFERIMENTO

3

KERAKOLL
Serie Finiture per esterni



S004.001 (edificio)



S 030.006
(cornicione)



K 011.002 (cornici e
zoccolatura)