

Schedatura delle Unità Edilizie

112

Foglio 36 Mappale 442

Scheda Unità Edilizia


112 A

UMI

- soggetta a Piano della Ricostruzione
- non soggetta a Piano della Ricostruzione
- nessuna UMI individuata

CATEGORIA DI INTERVENTO

RRC Restauro e Risanamento Conservativo



Prospetti su via Dante n. 30 e viale Garibaldi n. 24 - 26 - 28

LEGENDA

- Perimetro del Piano del Colore
- Perimetrazione ed identificazione U.M.I.
- U.M.I. soggette al Piano Della Ricostruzione
- Altri Edifici
- Fabbricati crollati o demoliti

Esito scheda Aedes

- A
- B/C
- E
- Crollati o demoliti

Interventi in corso o recenti

Elementi secondari della facciata & elementi di pregio

Incorniciatura delle finestre, marcapiani e cornicione sottogronda di pregio.

Annotazioni particolari

L'edificio è stato tinteggiato recentemente.

RILIEVO FOTOGRAFICO ATTUALE



RILIEVO FOTOGRAFICO STORICO



ABACO di RIFERIMENTO

1

LA CALCE DEL BRENTA
Serie I Colori



Dalia 5140

ABACO di RIFERIMENTO

2

SPRING COLOR
Serie Le terre effervescenti



Ocra 55

ABACO di RIFERIMENTO

3

KERAKOLL
Serie Finiture per esterni



K 026.008



Pioggia 5316 (cornici)



Nero 12 (cornici)



K007.004 (cornici)



RAL 7040 (scuri)



RAL 8003 (portone)



RAL 7045 (infissi p.t.)