

Schedatura delle Unità Edilizie

114

Foglio 36 Mappale 433

Scheda Unità Edilizia


114 A

UMI

- soggetta a Piano della Ricostruzione
- non soggetta a Piano della Ricostruzione
- nessuna UMI individuata

CATEGORIA DI INTERVENTO

- RE/C Ristrutturazione Edilizia/Conservativa
- RRC Restauro e Risanamento Conservativo



Prospetto su viale Garibaldi n. 16

LEGENDA

- Perimetro del Piano del Colore
- Perimetrazione ed identificazione U.M.I.
- U.M.I. soggette al Piano Della Ricostruzione
- Altri Edifici
- Fabbricati crollati o demoliti

Esito scheda Aedes

- A (parzialmente)
- B/C (parzialmente)
- E
- Crollati o demoliti

Interventi in corso o recenti

Elementi secondari della facciata & elementi di pregio

Incorniciatura delle finestre con architravi, presenza di inferriate al piano terra, e balcone in ferro al primo piano.

Annotazioni particolari

L'edificio è stato tinteggiato recentemente, sono inoltre presenti cornici tinteggiate.

RILIEVO FOTOGRAFICO ATTUALE



RILIEVO FOTOGRAFICO STORICO

Fonti

...



ABACO di RIFERIMENTO

1

LA CALCE DEL BRENTA
Serie I colori



Pesca 5114



Fumo 5320 (cornici)

ABACO di RIFERIMENTO

2

SPRING COLOR
Serie Le terre effervescenti



Salmone 13



Nero 11 (cornici)

ABACO di RIFERIMENTO

3

KERAKOLL
Serie Finiture per esterni



K 029.008



K 007.006 (cornici)



RAL 7038 (inferriate)



RAL 6003 (scuri)