

Schedatura delle Unità Edilizie

123

Foglio 36 Mappale 191

Scheda Unità Edilizia

123 B

UMI

- soggetta a Piano della Ricostruzione
- non soggetta a Piano della Ricostruzione
- nessuna UMI individuata

CATEGORIA DI INTERVENTO

- RE/C Ristrutturazione Edilizia/Conservativa
- RRC Restauro e Risanamento Conservativo



Prospetto su via per San Possidonio

LEGENDA

- Perimetro del Piano del Colore
- Perimetrazione ed identificazione U.M.I.
- U.M.I. soggette al Piano Della Ricostruzione
- Altri Edifici
- Fabbricati crollati o demoliti

Esito scheda Aedes

- B/C
- E
- Crollati o demoliti

Interventi in corso o recenti

Elementi secondari della facciata & elementi di pregio

Presenza di inferiate nelle finestre al piano terra.

Annotazioni particolari

La facciata è stata intonacata e tinteggiata recentemente, con possibile colore incongruo.

RILIEVO FOTOGRAFICO ATTUALE



RILIEVO FOTOGRAFICO STORICO



Fonti
Ufficio Tecnico Comune di Concordia s.S.



ABACO di RIFERIMENTO

1

LA CALCE DEL BRENTA
Serie I colori



Luppolo 5190 (edificio)

ABACO di RIFERIMENTO

2

SPRING COLOR
Serie Le Terre effervescenti



Siena 11 (edificio)

ABACO di RIFERIMENTO

3

KERAKOLL
Serie Finiture per esterni



C 3024 (edificio)



Pioggia 5316 (cornici)



Nero 12 (cornici)



K 007.004 (cornici)



RAL 7038 (scuri e inferriate)