

Schedatura delle Unità Edilizie

53

Foglio 36 Mappale 397

UMI n° **53**

Scheda Unità Edilizia

53 A

UMI

- soggetta a Piano della Ricostruzione
- non soggetta a Piano della Ricostruzione
- nessuna UMI individuata

CATEGORIA DI INTERVENTO

RRC Restauro e Risanamento Conservativo



Prospetto su via Decime n. 2/1

LEGENDA

- Perimetro del Piano del Colore
- Perimetrazione ed identificazione U.M.I.
- U.M.I. soggette al Piano Della Ricostruzione
- Altri Edifici
- Fabbricati crollati o demoliti

Esito scheda Aedes

- B/C
- E
- Crollati o demoliti

Interventi in corso o recenti

Elementi secondari della facciata & elementi di pregio

Incorniciatura delle finestre, presenza di fregi

Annotazioni particolari

Edificio con tinteggiatura molto degradata, sono visibili tracce di stratigrafie.

RILIEVO FOTOGRAFICO ATTUALE



RILIEVO FOTOGRAFICO STORICO




Fonti
Archivio personale




ABACO di RIFERIMENTO


1

LA CALCE DEL BRENTA
Serie I Colori

 Guscio 5142 (piano terra)

 Pompelmo 5164 (sottoc.)

 Primavera 5156 (p. primo)

 Bucaneve 5012 (cornici)


 RAL 8024 (scuri)

ABACO di RIFERIMENTO


2

SPRING COLOR
Serie Terre effervescenti

 Ocra 54 (piano terra)

 Ocra 52 (sottocornice)

 Siena 23 (piano primo)


 Nero 25 (cornici)


 RAL 1013 (recinzione)


ABACO di RIFERIMENTO


3

KERAKOLL
Serie Biocalce silicato puro

 C 3057 (piano terra)

 S 036 006 (sottocornice)

 K 032.007 (piano primo)

 C 3001 (cornici)